
S-RePa

Reinigen & Passivieren in einem Arbeitsgang

MADE IN GERMANY





Beschreibung

- zum Entfernen von natürlichen und synthetischen Ölen und Fetten, Eiweiß, Milchstein, Kalkablagerungen, Rost, Zunder und Umweltablagerungen
- schnelle und einfache Handhabung: auftragen, verreiben, einwirken lassen, abspülen – fertig.
- Glanz und Passivierung entstehen selbstständig

Enthält: Phosphorsäure und Salpetersäure Hinweis: Nicht auf eloxiertem Aluminium einsetzen! Nicht mit anderen Reinigern mischen. Reagiert heftig mit NE-Metallen. UFI: GHXU-QU66-V038-Q51R

Anwendung

Reinigung und Passivierung von Edelstahl:
Dosierung je nach Verschmutzung 1:3 bis 1:20, Temperaturbereich 20° bis 50°C

Reinigung und Beizentfettung von Aluminium:
Dosierung je nach Verschmutzung 1:10 bis 1:20, Temperaturbereich max. 40°
Vorteil: Aktive Oberfläche, gute Lackhaftung.

Entfernung von Kalk, Rost und Zunder auf sonstigen Eisenwerkstoffen:
Dosierung je nach Verschmutzung 1:3 bis 1:30, Raumtemperatur.

Vorteile

- Glanz und Passivierung entstehen selbstständig
- schnelle und einfache Handhabung: auftragen, verreiben, einwirken lassen, abspülen – fertig.

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

Enthält: SALPETERSÄURE/ PHOSPHORSÄURE





HM0011 HM0003

Muwotec® GmbH
Im Morgen 14, 72367 Weilen u.d.R.
Tel. +49(0)7427-92247-0
Fax +49(0)7427-92247-29
Email info@muwotec.de
Net www.muwotec.de