

Silikonfreies Schweißtrennmittel

 **MADE IN GERMANY**



Beschreibung

TR 3 ermöglicht die mühelose Entfernung der Schweißperlen und Schweißspritzer von der Metalloberfläche

Anwendung

Für Schutzgas- und Elektroschweißarbeiten. Mittels Sprühgerät auf alle Flächen die mit Schweißperlen in Kontakt kommen können, sparsam auftragen. Nach dem Schweißvorgang Oberfläche einfach abwischen oder abbürsten. Vor Primerung oder Lackierung Auftrocknungsrückstände unbedingt entfernen, hierzu eignet sich Wasser (ggf. mit Zusatz eines alkalischen Reinigers (wie z.B. AL-AS) oder das Tauchbad der Galvanik.

Anwender:

Überall dort, wo in metallverarbeitenden Betrieben geschweißt wird, z.B. auch im Behälterbau.

Vorteile

- nicht brennbar
- verhindert Anhaftung, Festbrennen von Schweißperlen
- sehr wirtschaftlich
- weniger aufwendige Nacharbeit
- setzt keine gefährlichen Dämpfe frei

Technische Daten

Technische und sicherheitsbezogene Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.

