

TR 3

Silikonfreies Schweißtrennmittel



Beschreibung

- TR 3 ermöglicht die mühelose Entfernung der Schweißperlen und Schweißspritzer von der Metalloberfläche

Anwendung

- Für Schutzgas- und Elektroschweißarbeiten. Mittels Sprühgerät auf alle Flächen die mit Schweißperlen in Kontakt kommen können, sparsam auftragen. Nach dem Schweißvorgang Oberfläche einfach abwischen oder abbürsten. Vor Primerung oder Lackierung Auftricknungsrückstände unbedingt entfernen, hierzu eignet sich Wasser (ggf. mit Zusatz eines alkalischen Reinigers wie z.B. AL-AS) oder das Tauchbad der Galvanik.

Anwender:

Überall dort, wo in metallverarbeitenden Betrieben geschweißt wird, z.B. auch im Behälterbau.

Vorteile

- nicht brennbar
- sehr wirtschaftlich
- verhindert Anhaftung, Festbrennen von Schweißperlen
- weniger aufwendige Nacharbeit
- setzt keine gefährlichen Dämpfe frei

Technische Daten

- Technische und physikalische Daten entnehmen Sie bitte unseren EG Sicherheitsdatenblättern.